

## Gesuchs-Nr. 19

<b>Fraktion/Flurname</b>	Chlösterli
<b>Objekt</b>	Stallscheune
<b>Versicherungs-Nr.</b>	
<b>Parzellen-Nr.</b>	473
<b>Koordinaten</b>	743217/171230
<b>Baudatierung</b>	nicht erhoben
<b>hist. Nutzung</b>	Landwirtschaft
<b>aktuelle Nutzung</b>	Landwirtschaft

Die ostseitige Dachfläche ist mit Wellblech gesichert. Die andere, schindelgedeckte Seite ist undicht, sie weist grosse Löcher auf. Die Tragstruktur ist stellenweise beschädigt, jedoch noch tragfähig.

Mit einer Sanierung des Daches kann schlimmeres vermieden werden.



vorher

nacher

