

Gesuchs-Nr. 25

Fraktion/Flurname	Enthälb
Objekt	Doppelstallscheune
Versicherungs-Nr.	
Parzellen-Nr.	
Koordinaten	741162/163817
Baudatierung	nicht erhoben
hist. Nutzung	Stallscheune
aktuelle Nutzung	Landwirtschaft

Das Steinplattendach ist im First- und Vordachbereich schadhafte und undicht. Durch bereits fortgeschrittene Fäulnisbildung ist ein Sparren geknickt. Das Tragwerk ist also schon teilweise angegriffen. Der schindelgedeckte Anbau ist mit einem Bretterschirm verkleidet. Der gesamte Anbau, der als Lager benutzt wird, beginnt zu zerfallen. Der Unterstall ist gemauert und verputzt und macht einen guten Eindruck.

Die Reparaturarbeiten an Dach und Tragwerk müssen umgehend aufgenommen werden, um weitere fatale Schäden zu vermeiden.



nacher

