

Gesuchs-Nr. 7

Fraktion/Flurname	Camaner Hütte
Objekt	Einzelsennerei
Versicherungs-Nr.	166A
Parzellen-Nr.	641
Koordinaten	740757/169832
Baudatierung	1892
hist. Nutzung	Wohnen temporär
aktuelle Nutzung	Wohnen temporär

Die Einzelsennerei prägt das Bebauungsmuster auf Camana Boda mit. Sie ist angesichts ihres hohen Alters in gutem Zustand. Schäden am Dach sind vor allem im Traufbereich sichtbar, wo Schindeln abgefällt sind.

Um die Substanz zu schützen ist die Ostseite des Schindeldaches zu erneuern.



vorher

nachher

