

Gesuchs-Nr. 22

Fraktion/Flurname	Bäch
Objekt	Stallscheune
Versicherungs-Nr.	
Parzellen-Nr.	92
Koordinaten	740934/167853
Baudatierung	nicht erhoben
hist. Nutzung	Landwirtschaft
aktuelle Nutzung	Brennholzlager

Historisch und für das Ensemble auf Bäch ist diese Stallscheune von Bedeutung.

Der Sockel aus Bruchsteinen muss Instand gestellt werden. Die Schindeln sind bereits stark verwittert und müssen ersetzt werden. Vorallem das Vordach ist undicht. Es ist ohne Ortbrett ausgeführt worden. So sind einige Stirnen von Halblingen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Einige Halblinge müssen ersetzt und das Dach neu eingedeckt werden.



vorher

nacher

