

Gesuchs-Nr. 15

Fraktion/Flurname	Rüti
Objekt	Stallscheune
Versicherungs-Nr.	946
Parzellen-Nr.	484
Koordinaten	743069/171297
Baudatierung	nicht erhoben
hist. Nutzung	Landwirtschaft
aktuelle Nutzung	keine

Die historische Bausubstanz dieser Stallscheune ist weitgehend intakt. Das Schindeldach ist zum Teil durch Wellblech ersetzt worden. Der Sockel ist stellenweise mangelhaft.



vorher

nacher

