

Gesuchs-Nr. 17

Fraktion/Flurname	Enthälb
Objekt	Stallscheune
Versicherungs-Nr.	388
Parzellen-Nr.	21
Koordinaten	740964/163474
Baudatierung	nicht erhoben
hist. Nutzung	Stallscheune
aktuelle Nutzung	Lager

Für die Gebäudegruppe im Althus ist diese Stallscheune von Bedeutung und prägt so das Landschaftsbild mit. Die historische Bausubstanz weist kaum Eingriffe auf.

Das Vordach auf der Ostseite ist beschädigt. Einige Steinplatten sind verrutscht und die Pfetten- und Sparrenköpfe sowie die Halblinge darunter vom eindringenden Wasser angegriffen.

Die Sanierung des Steinplattendaches ist dringlich.



vorher

nachher

